

通学路対策箇所図(豊間根小学校校区)

【対策検討メンバー】

- ・豊間根小学校
- ・三陸国道事務所
- ・宮古警察署交通課
- ・山田町交通指導隊
- ・山田町教育委員会
- ・山田町町民課
- ・山田町建設課

走行テストが行われているが学校に連絡がなく危険
<対策内容>
JRから走行テストの際、学校へ連絡することで解決済み

防犯灯が少なく暗い
<対策内容>
設置が途切れている箇所について新設を検討

カルバート内に防犯灯がなく暗い
<対策内容>
様子を見つつ必要性を検討

橋に歩道がなく老朽化している
<対策内容>
歩道の設置は難しい。老朽化については橋梁改修の計画がある

橋の柵が低く児童の荷物が道路にはみ出しやすい
<対策内容>
柵を高くする方法も含め必要性の有無を検討



この背景地図データは、国土地理院の電子国土webシステムから配信されたものである。