

# 大浦



津波の後には多くの漁具や家屋の残がいが残った（大浦地区）



堤防が破壊され甚大な被害を被った大浦漁港



小谷鳥海岸にそびえ立っていた防潮堤と防潮林は津波により跡形もなく破壊され、直接海が見えている（小谷鳥・3月25日撮影）



壊滅的な被害を受けた小谷鳥地区。大浦側に向かう岬の直前まで浸水した（3月28日撮影）